

PROSPETTO **EST**
su via E.Villoresi



PROSPETTO **NORD**
su via XXV Aprile



PROSPETTO **OVEST**
su via V.Veneto

INTERVENTO: sostituzione delle parti in legno ammalorate, ripulitura delle parti deteriorate e trattamento con impregnante funghicida-tarmicida, della medesima tinta della situazione esistente

INTERVENTO: ripulitura delle parti deteriorate e trattamento con impregnante funghicida-tarmicida della medesima tinta della situazione esistente



OGGETTO: Sottotetto - Orditura Principale
DEGRADO: Traccia di precedenti interventi con sostituzione delle tavole originarie ed inserimento di strato in lastre ondulate tipo "onduline".

INTERVENTO:

Orditura Secondaria:
- pulizia e spolvero strutture lignee;
- eventuale sostituzione di travetti ammalorati con nuovi in legno di abete 4 fili;
- integrazione del piano di tavole delle falde del tetto con fodere in legno spessore 25 cm trattate antitarma;

Sostituzione del manto di copertura:
- posa di barriera vapore impermeabile posata sul tavolame che costituisce il piano di falda;
- posa di nuovi listelli portategola in legno posati a correre in pendenza di falda, opera necessaria per consentire il fissaggio delle tegole tipo coppo;
- posa dei coppi anticati Vardanega mediante il posizionamento di un elemento detto "naso di fermo" che aggancia i coppi ai listelli evitando lo scivolamento lungo la falda del tetto. Coppi superiori anticati Vardanega fissati con gancio metallico di ferro;
- posa di ganci fermaneve.



INTERVENTO:
- consolidamento della volta mediante il metodo delle "graffette", ossia tiranti inclinati fissati ad una trave estradossale e alla muratura ad una estremità tramite capichiave - di tipo a paletto - visibili in prospetto;
- messa in tensione orizzontale della muratura tramite trefolo ancorato con piastra al muro di spina e con capochiave - di tipo a paletto - alla muratura del prospetto Nord

LEGENDA MATERIALI DI FACCIATA :

1. COPERTURA IN TEGOLE TIPO COPPO DI LATERIZIO
2. SCOSSALINE, CANALI DI GRONDA, PLUVIALI E COMIGNOLO IN RAME
3. STRUTTURA GRONDE IN LEGNO
4. INTONACO TINTEGGIATO COLORE BEIGE CHIARO E FASCIA INFERIORE COLORE BEIGE SCURO
5. ZOCCOLATURA IN INTONACO EFFETTO RUSTICO COLORE BEIGE SCURO
6. INFERRIATE IN FERRO VERNICIATO COLORE MARRONE
7. DAVANZALI FINESTRE IN CEMENTO COLORE GRIGIO
8. PORTONE IN LEGNO CON DECORI IN METALLO LAVORATO
9. CONTORNO PORTONE INGRESSO IN GRANITO SERIZZO



PIANTA **PIANO TERRA**



richiedente

progettista

Santuario della B.V. delle Grazie o del Pilastrello, BRESSO

Titolare: Parrocchia di Bresso (MI)	Scala	Aggiorn.	Tavola
INTERVENTI DI RIPRISTINO, CONSERVAZIONE e CONSOLIDAMENTO Bresso, via vittorio Veneto n.57 – Foglio 11 Mappale A	1:50		5
PROGETTO: Pianta Piano Terra, Prospetti, Schemi Grafici		30.03.2021	
	C106	21	
Collaborazione	Vietata la copia, la riproduzione e la cessione a terzi a norma di legge ©		

STUDIO DI ARCHITETTURA COLOMBO - MILANO VIA GALLARATE 10 - tel. 023089028